

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ д/с

№13 « Колокольчик»

 М. С. Зубарева

Приказ № 54 от «03» мая 2024 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Андроповский округ

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«03» мая 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 « Колокольчик»
- 1.2. Адрес объекта: 357074 с. Водораздел ул. Шоссейная, дом №15 Андроповского района Ставропольского края
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1336,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6809 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1981 г, последнего капитального ремонта 2019 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 г., капитального - 2025-2026 год
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 « Колокольчик» (МБДОУ д/с №13 « Колокольчик»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357074, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Водораздел, ул. Шоссейная дом № 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация МБДОУ д/с № 13 « Колокольчик» состоит из одного здания

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси имеет остановку на расстоянии 200 метров от объекта
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,
 3.2.4 Перекрестки: регулируемый;
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная
 3.2.6 Перепады высоты на пути: да (описать: ступени)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно, для инвалидов-колясочников – недоступно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования в рамках исполнения плана работы по организации доступности объекта для инвалидов

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое денежные средства бюджета

Имеется заключение уполномоченной организацией о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 « Колокольчик» 357074, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Водораздел ул. Шоссейная дом № 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Ступени	К, О,С.Г. У	Индивидуальное решение с ТСР	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Ступени, нет тактильного покрытия	К, О,С.Г. У	Индивидуальное решение с ТСР	КР
1.3	Лестница (наружная)	есть			Нет поручня, не указано направление движения	К, О,С.Г. У	Установка поручней, пиктограмм	ТР
1.4	Пандус (наружный)				Нет пандуса	К, О,С.Г. У	Установка пандуса	ПСД ТР
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет выделенной стоянки для инвалидов	К, О,С.Г. У	Выделить не менее 1 места для инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Доступно условно	К, О,С.Г. У	Предусмотреть мероприятия по доступности	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: для устранения замечаний необходимы денежные средства

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 « Колокольчик» 357074, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Водораздел ул. Шоссейная дом № 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нет поручней	К, О,С.Г. У	Установка поручней, пиктограмм	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть			Нет поручней	К, О,С.Г. У	Установка поручней, пиктограмм	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть			Нет доводчика, устройство двери с порогом выше 20 мм	К, О,С.Г. У	Устранить порог, установить доводчик	ТР
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступно условно	К, О,С.Г. У		ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			ТР

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 « Колокольник» 357074, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Водораздел ул. Шоссейная дом № 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Нет места для отдыха (кресла, банкетки)	К, О,С.Г. У	Предусмотреть места для отдыха	КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Для инвалидов К и О не доступны	К, О,С.Г. У	Индивидуальное решение ТСР	ПСД КР Рек
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Перепады на пути, ступеньки	К, О,С.Г. У	Индивидуальное решение ТСР	ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К, О,С.Г. У	Индивидуальное решение ТСР	ПСД КР Рек
3.5	Дверь	есть				К, О,С.Г. У		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				К, О,С.Г. У		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступно условно	К, О,С.Г. У		КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДУ			КР

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 « Колокольчик» 357074, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Водораздел ул. Шоссейная дом № 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Доступны кабинеты 1 этажа	К, О,С.Г. у	Индивидуальное решение ТСР	ПСД КР Рек
4.2	Зальная форма обслуживания	есть				К, О,С.Г. у		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступно условно		Индивидуальное решение ТСР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ			Индивидуальное решение ТСР

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 « Колокольчик» 357074, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Водораздел ул. Шоссейная дом № 15

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-			-		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

заклучению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 « Колокольчик» 357074, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Водораздел ул. Шоссейная дом № 15

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 « Колокольчик» 357074, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Водораздел ул. Шоссейная дом № 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Ширина двери не соответствует требованиям, порог выше нормы	К, О, С, Г, У		КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				ДУ			КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Колокольчик» 357074, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Водораздел ул. Шоссейная дом № 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет выделенной стоянки для инвалидов, не указано направление движения	К, О,С.Г. У	Установить пиктограммы, выделить не менее 1 места для инвалидов	ТР
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет				К, О,С.Г. У	Установить тактильное покрытие по пути движения	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ			ТР

Комментарий к заключению: для устранения замечаний необходимы денежные средства

Заведующий МБДОУ д/с №13 «Колокольчик»

М. С. Зубарева

